

# 健行科技大學 113 學年度第 1 學期總務會議紀錄

時間：113 年 11 月 20 日(三) 下午 13:00

地點：行政大樓 A1004 會議室

出席人員：如簽到表

主持人：張振陽總務長

紀錄：陳孟平

一、主席致詞：略

二、上次會議決議案執行情形：無


三、工作報告：

營繕組：


1. 為因應明年評鑑，於校區內各棟公共區域已完成盤點與陸續維修中，本組依天花板狀況及牆面裂縫問題做改善。評估後規劃分兩階段進行，第一階段由水電人員能自行維修者先施作，若無法處理者委由廠商施工為第二階段。

2. 本校自 108 年至 112 年度用電資料分析如下表所示：

用電度數	108年	109年	110年	111年	112年
校區	5,846,400	5,716,800	5,325,600	5,338,000	5,386,400
圖書館	445,080	351,920	326,040	343,050	300,800
學生宿舍	2,068,560	2,044,800	1,976,160	1,938,480	1,926,240
民生大樓	1,418,560	1,490,960	1,187,440	1,140,080	1,106,320
總度數	9,778,600	9,604,480	8,815,240	8,759,610	8,719,760



	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年
總度數	9,778,600	9,604,480.00	8,815,240.00	8,759,610.00	8,719,760
樓地板面積	150,689.24	150,689.24	150,689.24	150,689.24	150,689.24
EUI	64.89	63.74	58.50	58.13	57.87



依上表分析，近三年用電量雖持續下降，但尚未達到 1%的目標，本組將持續努力也請各單位配合方能達標，共同為減少溫室氣體排放，並減緩全球暖化作貢獻。

四、提案討論：無

五、臨時動議：

1. 林玲圓主任：行政大樓教職員專用電梯的電梯間電燈，建議可改成感應燈，可較為省電。

總務處回應：請營繕處水電同仁評估換裝可行性。

2. 林玲圓主任：企管系時尚教室外走廊油漆有剝落、泛白，請協助處理。

總務處回應：請營繕處水電同仁協同企管系評估補漆，或其他方式處理。

3. 李國樑主任：評鑑簡報教室投影機過於老舊，可否更新？

總務處回應：資訊設備由電算中心統籌，請向電算中心提出需求。

4. 黃吉宏院長：電資學院外牆磁磚剝落，恐造成危險。

總務處回應：請營繕組協同廠商會勘，將有掉落風險的磁磚先行敲落，後續統一處理。

六、散會。